

Mise à jour
Décodeurs
07/11/2025



Liste des décodeurs et versions logicielles associées

| Marque | Référence | Version Logicielle | Date |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|----------|
| ALDEN | SATMATIC HD 2 | V 4.5 | 28/05/24 |
| ALDEN | SATMATIC | V 3.7 | |
| ASTON | Xena TWIN Connect HD | 3.00.30 | |
| ASTON | MAYA HD Connect | 3.00.30 | |
| ASTON | Maya Twin Connect | 3.00.30 | |
| ASTON | Meosat Connect HD | 3.00.30 | |
| ASTRELL | 013143.3 HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| ASTRELL | 13143 | 2.00.005 | |
| ASTRELL | 13144 | 1.00.074 | 12/09/23 |
| ASTRELL | 013144.2 HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| CAHORS | VEOX HD | 2.1 | |
| CAHORS | VEOX 2VA | 1.9 | |
| CAHORS | TVS 7800HD2 | 2.00.005 | |
| CGV | E-SAT HD W3 | 2.00.005 | |
| CGV | E-SAT HD W4 | 1.00.074 | 12/09/23 |
| CGV | MOD E-SAT (Module TV) | V1.20 | 19/07/22 |
| CGV | E-SAT HD W5 | 2.01.132 | 13/03/24 |
| CGV | E-SAT HD W5 V2 | 2.02.050 | 13/03/24 |
| CGV | E-SAT 4K | 1.01.148 | 03/04/25 |
| DIGIHOME | DSF300 HD | 2.00.005 | |
| DIGIHOME | DSF400 HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| DIGITRONIC | DF650 HD | 2.00.005 | |
| ENGEL | RS1020 | 1.00.074 | 12/09/23 |
| ESSENTIEL B | MINI-DECODEUR SIMPLY HD (Module TV) | V1.20 | 19/07/22 |
| ESSENTIEL B | D-FRA-911 | 1.00.074 | 12/09/23 |
| ESSENTIEL B | D-FRA-S3340 | 2.01.132 | 13/03/24 |
| ESSENTIEL B | SIMPLY HD Connect | 1.03 B54-2 | |
| FUJIONKYO | F8600 HD | 2.00.005 | |
| FUJIONKYO | F8700 HD | 1.00.074 | 12/09/23 |
| FUJIONKYO | F8800 HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| HITACHI | HDB971E | 2.01.132 | 13/03/24 |
| HUMAX | FR1000 HD | 1.03 B54-2 | |
| IDHD | IDHD Connect | 3.00.30 | |
| LENSON | LD 2400 HD | 2.00.005 | |
| LENSON | LD 2530 HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| LENSON | LD 2520 HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| LENSON | LD 2500 HD | 1.9 | |

| Marque | Référence | Version Logicielle | Date |
|------------|---------------------------|--------------------|----------|
| LISTO | F-155 | 1.9 | |
| METRONIC | TERBOX HD 441667 | 3.01.040 | 12/09/23 |
| METRONIC | CAMSAT 441652 (Module TV) | V1.20 | 19/07/22 |
| METRONIC | TERBOX HD 441667.2 | 2.02.050 | 13/03/24 |
| METRONIC | TERBOX HD Connect | 1.03 B54-2 | |
| METRONIC | 4K ULTRA HD 441680 | 1.01.148 | 03/04/25 |
| NEOTION | CAM CI PLUS 1 3 NOUVELLE | V1.20 | 19/07/22 |
| OPTEX | ORS 9947 HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| OPTEX | ORS 9948-HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| OPTEX | ORS 9939 HD | 2.02.050 | 13/03/24 |
| OPTEX | ORS 9957-UHD | 1.01.148 | 03/04/25 |
| PHILIPS | 3031 F | 1.0.74 | |
| PHILIPS | 3331F | 3.00.30 | |
| SEDEA | SF4100 HD | 2.00.005 | |
| SEDEA | SF4200 HD | 1.00.074 | 12/09/23 |
| SEDEA | MODULE CI PLUS 1 3 | V1.20 | 19/07/22 |
| SEDEA | SF4300 HD | 2.01.132 | 13/03/24 |
| SEDEA | SF4400 4K | 1.01.148 | 03/04/25 |
| SERVIMAT | SIRIUS HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| SERVIMAT | VIAGGIO HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| SERVIMAT | SIRIUS II HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| SERVIMAT | SIRIUS 3 HD | 2.02.050 | 13/03/24 |
| SERVIMAT | SIRIUS 4K | 1.01.148 | 03/04/25 |
| SERVIMAT | Clé TV CAM 2.0 | V 5.2.15 | |
| STARCOM | 9947 | 3.01.040 | |
| STARCOM | 709985 | 1.03 B54-2 | |
| STRONG | SRT7405 | 1.9 | |
| STRONG | SRT7407 | 5.5 | |
| TECHWOOD | TK25FHD01B | 2.00.005 | |
| TECHWOOD | TK30FHD02B | 1.00.074 | 12/09/23 |
| TECHWOOD | TK40FHD03B | 2.01.132 | 13/03/24 |
| TECSAT | TFH 9900 HD | 3.01.040 | 12/09/23 |
| TECSAT | TFH 9924 HD | 2.02.050 | 13/03/24 |
| TELEFUNKEN | TSF HD 2300 B | 2.00.005 | |
| TELEFUNKEN | TSF HD 3000 B | 1.00.074 | 12/09/23 |
| TELEFUNKEN | TSF HD 4000 B | 2.01.132 | 13/03/24 |
| THOMSON | THS 805 | 1.9 | |
| TRIAX | THR7610 | 3.01.040 | 12/09/23 |
| TRIAX | MCF1510 (Module TV) | V1.20 | 19/07/22 |
| TRIAX | THR 7620 | 2.01.132 | 13/03/24 |
| TRIAX | THR 7600 | 1.9 | |
| TRIAX | THR 7500 | 2.00.005 | |
| TRIAX | THR7630 | 1.00.074 | 12/09/23 |
| TRIAX | THC 1000 | 1.03 B54-2 | |
| TRIAX | THR 7640 | 1.01.148 | 03/04/25 |
| WISI | OR07 HD | 3.01.040 | 12/09/23 |